

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания  
Основные сведения по объекту (учреждению)**

Наименование объекта	ГБУК г. Москвы МДТ «АпАрте»
Фактический адрес	125009, Москва, Тверской бульвар, дом 8, стр. 1
телефон	8-495-695-78-76
Ведомственная принадлежность	( <i>департамент, комитет</i> ) Департамент культуры города Москвы .
Вид деятельности	Культурно- досуговая
Форма собственности объекта	Оперативное управление
Объем предоставляемых услуг	Прием 44 зрителей
Размещение объекта	В подвале жилого дома
Количество и назначение входов	Два входа. Главный для входа и выхода посетителей и сосотрудников театра.2-звук.
Год постройки	1915
Год последней реконструкции	Реконструкции не было.

**Описание маршрута следования к объекту:**

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	<b>75</b>	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	<i>Автобус, №№31, 15 Никитские ворота</i>
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки			
Наземные тактильные указатели перед переходами	Нет	Регулируемые переходы	Есть.
Наземные тактильные указатели препятствиями	Нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	Нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	Нет	Нерегулируемые переходы	Нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) Перепады высоты на пути движения	Нет	Внеуличные переходы с пандусом	Нет
		Внеуличные переходы с подъемником	Нет
Лестницы на пути движения	Есть	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	Нет
Поручни на имеющихся лестницах	Есть	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	Нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	Нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	Есть

Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	Нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	Есть
Поручни на имеющихся пандусах	Нет		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)</b>						
<b>Вход на территорию (при наличии ограждения) Территории нет.</b>						
- ширина прохода, калитки		<b>Категория К не обслуживается</b>		0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- *информация об объекте				Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
<b>Автостоянка посетителей (при наличии) Автостоянки нет</b>						
*Расстояние до входа в здание				50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов				5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)				3,5 м и более	Стандартное (2,5 x 5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)				5,0 м и более		К
<b>Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)</b>						
- ширина тротуара (пути движения)	Более 1.5м			1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К
- *указатели направления движения	нет			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г

- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара				Имеется	Допустимо отсутствие	С
- *места отдыха				Имеются		О
<b>Открытая лестница (лестница на рельефе территории): Открытых лестниц нет.</b>						
- высота подъема справочно						
- *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м				Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)				За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)				Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	С
<b>Пандус на рельефе</b>						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)				0,8 м и менее	<b>Категория К не обслуживается.</b>	К
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (Н : L) x 100%.				8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К
<b>Поручни с двух сторон требуются</b> при подъеме более 0,15 м				Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)				0,7 – 0,9 м		К
-*на высоте (верхний поручень)				0,8 – 1,0 м		О
<b>2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)</b>						

<b>Крыльцо или входная площадка</b>						
Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. – При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. – При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. – Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина) <b>с пандусом</b>	<b>Категория К не обслуживается</b>			1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) <b>с пандусом</b>	<b>Категория К не обслуживается</b>			1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки (ширина) <b>без пандуса</b>	Не менее 1.5 м.			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) <b>без пандуса</b>				Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)				Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	О, С
*Навес	Есть			Наличие		О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	10- 23 час.			Наличие		Г
<b>Лестница наружная нет</b>						
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз				Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С

За 0,6 м до марша						
Маркировка ступеней				Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон				Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
- на высоте				0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- * завершения поручней за пределами марша				Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания				Наличие		О, С
<b>Пандус наружный</b>						
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	<b>Категория К не обслуживается</b>			8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)				0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)				0,8 м и менее	Не ограничена	К
<b>Разворотные площадки:</b> (указываются габариты наименьшей)						
-при въезде на пандус, длина				1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
-при въезде на пандус, ширина				1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
-промежуточная прямая, длина				1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная прямая, ширина				0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная с поворотом				1,2 м	Не менее	К

направления движения, длина				и более	1,0 м (допустима не горизонтальная)	
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина				1,2м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:				наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)				0,7-0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)				0,8-1,0 м		О
- *горизонтальные завершения поручней				Имеются	Допустимо отсутствие	К
- *нетравмирующие окончания				Имеются		О
*Нескользкое покрытие (при намокании)				Наличие		
<b>Наружный подъемник</b> (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	<b>Категория К не обслуживается</b>			Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	
<b>*Звуковой маяк у входа</b>	Имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	С
<b>Тамбур</b>						
Глубина	<b>Категория К не обслуживается</b>			1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина				2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо	Менее 2,0 м	К

				менее 2,0 м		
Двери распашные, справочно						
Двери автоматические, справочно						
- ширина дверного проема в свету	Не менее 0,8 м			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	О
- высота порога наружного, внутреннего	Более 0,025			0,025 м и менее	более 0,025 м	
<b>Лестница на уровень 1-го этажа</b>						
Маркировка ступеней	нет			Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:	Имеются с одной стороны.			Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте				0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
-* горизонтальные завершения поручня	Имеется			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	Имеется			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
<b>Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа</b>						
Ширина марша				0,9 м и более	Не менее 0,85м	К
Уклон				8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу, вверх (длина)	<b>Категория К не обслуживается</b>			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверх (ширина)				1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
<b>Поручни с двух сторон:</b>						
- на высоте (нижний поручень)				0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)				0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О

- *горизонтальные завершения поручней				Имеется	Допустимо отсутствие	К
<b>Пандус переносной</b>				-	Наличие	К
<b>Подъемник для инвалидов</b>						
- стационарный				наличие	-	К
- мобильный				-	наличие	К
<b>Коридоры/холлы</b>						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)				1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина				1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина				1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
<b>*Указатели направления движения, входа, выхода</b>				Имеются	<b>Допустимо отсутствие</b>	К, Г
<b>*Пиктограммы (доступность, вход, выход)</b>				Имеются		К, Г
<b>Речевые информаторы и маяки</b>				Имеются		С
<b>*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации</b>				Имеются		Г
<b>*Аудиовизуальные информационно-справочные системы</b>				Имеются		Г
<b>*Тактильная схема</b>				Имеются	С	
<b>*Место отдыха и ожидания:</b>						
- места для сидения на каждом этаже				Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже				Наличие	Допустимо отсутствие	
<b>*Навесное оборудование,</b>				Необходимо	Допустимо наличие	С



выступ в зону движения				отсутствие		
<b>Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)</b>						
Контрастная маркировка ступеней	нет			Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С
Поручни с двух сторон на лестнице	нет			Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
- *горизонтальные завершения поручней	имеются			имеются	отсутствуют	О
<b>Пандус внутренний на этаже</b>						
Ширина марша				0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	<b>Категория К не обслуживается</b>			8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки внизу, вверх (длина)				1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверх (ширина)				1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
<b>Поручни с двух сторон:</b>						
- на высоте (нижний поручень)				0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	нет			0,85 – 1,0 м		О
<b>Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) нет</b>						
Маркировка ступеней				Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м				Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С
- *горизонтальные завершения				Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания				Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручне тактильные				Имеется	Допустимо отсутствие	С

<b>Лифт пассажирский</b>	<b>Отсутствует</b>					
<b>Кабина:</b>						
- длина				1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- ширина				1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
-* поручни				Имеется	Допустимо отсутствие	О
*Световая информация				Имеется		Г
*Звуковая информация				Имеется		С
*Знак доступности				Наличие		К
*Указатели номера этажа напротив лифта				Наличие		К, Г
<b>Обслуживание через окно/прилавок нет</b>						
Высота рабочей поверхности				0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К
Габариты зоны обслуживания (глубина)				1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
<b>Обслуживание в кабине</b>						
Ширина проема двери в свету				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога				0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета				На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:				На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте				1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв				0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски				не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К
<b>Обслуживание с перемещением № нет</b>						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания				1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж,				0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К

витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)						
<b>Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) Отсутствует</b>						
Длина				1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина				1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения				Имеются		О
*Крючки для костылей				Имеются	Допустимо отсутствие	О
<b>Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)</b>						
Доля мест для колясочников от общего числа мест				2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске				1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха				2 % и более	Не учитывается	Г
<b>Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников</b>				Не требуется	Имеется	К
<b>Санузел для посетителей</b>				Имеется	-	Г
<b>Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей</b>				Имеется	-	
*Знак доступности помещения				Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка				Имеется		С
Ширина дверного проема				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	О
<b>Раковина:</b>						
- зона у раковины (глубина)	<b>Категория К не обслуживается</b>			1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)				0,8 м и более		К
- *высота раковины				0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень				Наличие	Допустимо отсутствие	О
<b>Кабины для инвалидов:</b>						
- количество кабин	нет					
		1		справочно		

- *знак доступности кабины				Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)				1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)				1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни				Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз				Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей				Наличие	Допустимо отсутствие	О

## ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территория объекта -
- на входной группе -
- на путях передвижения -
- в зоне оказания услуги -
- в санитарных помещениях –укрепить поручни в инвалидном туалете.
- 

**Ответственный за проведение обследования объекта: Любимов Г. Н.**

**Примечание:** При наличии нескольких обследуемых структурных элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).