

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов общественного здания**

Наименование объекта	ГБУК г. Москвы МДТ «АпАрте»		
Фактический адрес	125009, Москва, Тверской бульвар, дом, стр. 1.		
Юридический адрес	125009, Млсква, Тверской бульвар, дом 8, стр !.		
Округ, район	ЦАО		
Телефон/ E-mail	8-495-695-78-76 / aparte@mail.ru		
Вид деятельности	театральная		
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Департамент культуры города Москвы		
Форма собственности объекта	Оперативное управление		
Размещение объекта (все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на которых оказываются услуги) жилое			
Количество и назначение входов	Два. Один основной для входа и выхода зрителей и сотрудников театра. Второй выход эвакуационный.		
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)			32, 44
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья			нет
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому			нет
Возможность дистанционного обслуживания			нет

1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	нет	нет	нет	нет
Входная группа	нет	частично	частично	частично
Пути движения	нет	частично	частично	частично
Зона оказания услуги	нет	частично	частично	частично
Санитарно-бытовые помещения	нет	частично	частично	частично

2. Доступность объекта для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	нет	частично	частично	частично
Доступность услуги	нет	нет	нет	нет
Доступность итоговая	Частично, кроме категории К.			

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	нет
Вход (входы) в здание	Адаптированы частично
Путь (пути) движения внутри здания	Достаточно ограничены
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Не предусмотрена
Санитарно-гигиенические помещения	Есть частично
Все зоны и участки объекта в целом	Дальнейшая адаптация конструктивно невозможна.

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации Не определен.

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Не определен.

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «10» октября 2016 г.,

Дата составления паспорта « 10 » октября 2016 г.

Директор театра Сигорских И. А.

Председатель общественной организации инвалидов.....
/Ф.И.О/

М.П.

М.П.